



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	Nº. DE EMPLEADO	FIRMA	Nº. DE COORDINACIÓN
<i>Fernando Franco Chaurría</i>	<i>Coordinador</i>	<i>4875</i>	<i>Fernando</i>	<i>1</i>

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERÍAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					✓		✓		✓		✓	
2	<i>22-12-020</i>			✓	✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5					✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1				
2	<i>22-12-020</i>	<i>Luis donaldo Colosio</i>	<i>Libertad</i>	<i>la manguera ya se requiere cambiarla</i>
3				
4				
5				
6				
7				

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
Fernando Franco Chaves		Coordinador		4873		<i>[Firma]</i>		2				
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					✓		✓		✓		✓	
2	24-11-020			✓	✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4	26-11-020			✓	✓		✓		✓		✓	
5					✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE		COLONIA		REFERENCIA						
1												
2	24-11-020	Jirasales		Finca La Gloria		en mal estado Válvula 4 pulg Del Tanque elevado						
3												
4	26-11-020	Allende		Jimenez Norte		estan en mal Estado la Red y Las Tomas						
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	NO. DE EMPLEADO	FIRMA	NO. DE COORDINACIÓN
<i>Fernando Franco Chacarría</i>	<i>Coordinador</i>	<i>4872</i>	<i>Fernando</i>	<i>1</i>

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<i>17-11-020</i>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
7					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1				
2	<i>17-11-020</i>	<i>Fco. I. Madero</i>	<i>Libertad</i>	<i>es registrar la manguera</i>
3				
4				
5				
6				
7				

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	NO. DE EMPLEADO	FIRMA	NO. DE COORDINACIÓN
Fernando Franco Chavarria	Coordinador	4872	<i>[Signature]</i>	1

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

No.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					✓		✓		✓		✓	
2					✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5	06-11-2020			✓	✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1				
2				
3				
4				
5	06-11-2020	Benito Juárez	libertad	en el estudio la maestra
6				
7				

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
Fernando Franco e Havarría		Coordinador		4872		<i>[Firma]</i>		1				
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	15-12-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	17-12-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
7					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE		COLONIA		REFERENCIA						
1												
2	15-12-020	Rayon		Jimenez		La manguera esta muy dañada						
3												
4	17-12-020	Fracc Colinas de Monte Bello		Libertad		varias mangueras estan en muy mal estado						
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
Fernando Franco Chancón		Coordinador		4872		<i>Fernando</i>		1				
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					✓		✓		✓		✓	
2					✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5	13-11-020			✓	✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE		COLONIA		REFERENCIA						
1												
2												
3												
4												
5	13-11-020	Fracci. Colinas Dv Norte		Libertad		Son varias Tomas que estan en muy mal estado						
6		Bella Calle "C"										
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2	10-11-020	no Arranca el Pozo A la hora que se le indico Pozo Virreyes				
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	Nº. DE EMPLEADO	FIRMA	Nº. DE COORDINACIÓN
<i>Fernando Franco et al</i>	<i>Coordinador</i>	<i>4072</i>	<i>Fernando Franco</i>	<i>1</i>

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					✓		✓		✓		✓	
2	<i>27-10-020</i>			✓	✓		✓		✓		✓	
3	<i>28-10-020</i>			✓	✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5					✓		✓		✓		✓	
6	<i>31-10-020</i>			✓	✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1				
2	<i>27-10-020</i>	<i>Benito Anaya</i>	<i>Jimenez Cuatu</i>	<i>La Toma ya mal estado</i>
3	<i>28-10-020</i>	<i>Medioño</i>	<i>Independencia</i>	<i>La Toma ya mal estado</i>
4				
5				
6	<i>31-10-020</i>	<i>Agua Caliente</i>	<i>Independencia</i>	<i>La manguera ya mal estado</i>
7				

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Fernando Franco O'Haverria			Coordinador		4872		[Firma]			1		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	19-10-020			✓	✓		✓		✓		✓	
2	20-10-020			✓	✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5					✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1	19-10-020	Gladiolas			Amp. Libertad			manguera en mal estado				
2	20-10-020	Adrian Castrojen			Jimenez Cartu			esta la Red en mal Esta.				
3												
4												
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA COMPETA SEGÚN		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
Fernando Franco Chavarría		Coordinador		4872				1				
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	06-10-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	07-10-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	08-10-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	09-10-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6	10-10-020			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
7					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2	06-10-020	Fracc. Colinas D-monte			Belle Libertad			Estan en muy mal				
3	07-10-020	Telvca			Santa Anita la Balsa			estado las				
4	08-10-020	Covarrador			Jimenez centu			manojeras de				
5	09-10-020	Barcel Anaya			Independencia			las Tomas				
6	10-10-020	Barzon Santibañez			Azatlan							
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7	11-10-026	Para el Pozo Virreyes para no pte el equipo de cloro				

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Fernando Franco e Haverria			Coordinador		4872		[Firma]			1		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	21-09-020	✓			✓		✓		✓		✓	
2					✓		✓		✓		✓	
3	23-09-020			✓	✓		✓		✓		✓	
4	24-09-020		✓		✓		✓		✓		✓	
5	25-09-020		✓		✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3	23-09-020	Allende			Libertad			La Tuberia esta como cristalizada x el tiempo que tiene y se estreña				
4												
5												
6												
7												

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Fernando Franco Chavarria			Coordinador		4872		[Firma]			1		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	28-09-020			✓	✓		✓		✓		✓	
2					✓		✓		✓		✓	
3					✓		✓		✓		✓	
4					✓		✓		✓		✓	
5	02-09-020			✓	✓		✓		✓		✓	
6					✓		✓		✓		✓	
7					✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1	28-09-020	Abasco			Independencia			esta en malas condiciones la manguera de la Toma				
2												
3												
4												
5	02-10-020	Bella vista			Libertad			esta en malas condiciones la manguera de la Toma				
6												
7												

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2	29-09-020	El vigilante Del Pozo virreyes no Aruere el Equipo A la hora indicada x que se quedo dormido y nos Perquidico en el llamado del rebombao Libertad				
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



NOMBRE DEL RESPONSABLE		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN	
Fernando Franco Chavarría		4872		[Firma]		1	
CARGO							
Coordinador							

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	19-10-020			✓	✓		✓		✓			✓
2	20-10-020			✓			✓		✓			✓
3							✓		✓			✓
4							✓		✓			✓
5							✓		✓			✓

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO.	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1	19-10-020	Chadiales	Ampliación Libertad	La Toma De Agua este en mal estado
2	20-10-020	Adrian Castrejón	Simón Bolívar	La Red este en mal estado
3				
4				
5				

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						
5						



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN	
Fernando Franco Chaurria		4872		<i>Fernando</i>		e-1	
CAR. 3		COORDINADOR					

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)		CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
1	01 DE JUNIO DE 2020		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	08 DE JUNIO DE 2020		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	15 DE JUNIO DE 2020		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	22 DE JUNIO DE 2020		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	29 DE JUNIO DE 2020		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

NO.	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA
1	01 DE JUNIO DE 2020	Bugambilies	Libertad	San Antonio
2	08 DE JUNIO DE 2020	Agustín Melger	Libertad	Rancho Palomas
3	15 DE JUNIO DE 2020			
4	22 DE JUNIO DE 2020			
5	29 DE JUNIO DE 2020			

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1	01 DE JUNIO DE 2020		✓		✓	
2	08 DE JUNIO DE 2020		✓		✓	
3	15 DE JUNIO DE 2020		✓		✓	
4	22 DE JUNIO DE 2020		✓		✓	
5	29 DE JUNIO DE 2020		✓		✓	





SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
Fernando Franco Chaverria		Coordinador		4872		<i>[Firma]</i>		2				
SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN												
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	14-09-020			✓	✓		✓		✓			✓
2					✓		✓		✓			✓
3					✓		✓		✓			✓
4	17-09-020			✓	✓		✓		✓			✓
5	18-09-020			✓	✓		✓		✓			✓
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA		EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.				
1	14-09-020	matamoros	Jimenez Cente	Se Reavilitaron 3 emts. De todo Dc 1/a y 4 Tomas x mal estado del material		SI		NO				
2						NO		SI				
3						NO		SI				
4	17-09-020	Dors D. Colosia	Libertad	mal estado de la manguera		NO		SI				
5	18-09-020	Beate Juviz	Jimenez Cente	mal estado de la red		NO		SI				
1						NO		SI				
2						NO		SI				
3						NO		SI				
4						NO		SI				
5						NO		SI				



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 NICOLÁS ROMERO (OPD SAPASNIR)
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN



SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN				
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	BUENO	REGULAR	MALO	CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VALVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA		REFERENCIA					
1												
2												
3												
4												
5												
NO.	FECHA	OBSERVACIONES			EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPEA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.					
1					SI	NO	SI	NO				
2												
3												
4												
5												