



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE				CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN		
Santiago-Olivero Alvarez				Coordinador		4900				C-2.		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	5-10-2020	✓			✓				✓		✓	
2	6-10-2020	✓			✓				✓		✓	
3	7-10-2020	✓			✓				✓		✓	
4	8-10-2020	✓			✓				✓		✓	
5	9-10-2020	✓			✓				✓		✓	
6	10-10-2020	✓			✓				✓		✓	
7												
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)													
NOMBRE DEL RESPONSABLE				CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN			
Santiago Olvera Alvarez				Cordinador		4900				C-2.			
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA													
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA		
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	28-9-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
2	29-9-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
3	30-9-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
4	1-10-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
5	2-10-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
6	3-10-2020	✓			✓		✓		✓		✓		
7													
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS													
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE				CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN		
Santiago Olvera Alvarez				coordinador		4900				C-2-		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	21-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
2	22-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
3	23-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
4	24-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
5	25-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
6	26-Sep-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
7												
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5	25-Sep-2020	jacarandas esp con lindavista.			Sompehlo de la Cruz.			Fijación de gresos y un domicilio				
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5	25-sep-2020	Se le dio Seguimiento a una fuga que se quedó pendiente y que afectaba a un domicilio cambiando una Valvula de 2" y así con - Clair con el trabajo.				
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Santiago Olvera Alvarez			Cordinador		4900					C-2-		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	14-09-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
2	15-09-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
3	16-09-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
4	17-09-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
5	18-09-2020			✓	✓		✓		✓		✓	
6	19-09-2020	✓			✓		✓		✓		✓	
7												
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5	18-09-2020	Jacarandas			Sampablo de la Cruz			Fuga de agua				
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETEA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5	18-09-2020	Se llevo a cabo la Reparación de Fuga - que se Filtraba a un domicilio, reparandose una manguera - pero no se quito el Filtramiento. q' 100%, ya que tambien tiene Fuga una - válvula de 2" y se le reportara al Sup. para su reparación -	✓		✓	
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5	18-9-2020	Se Continuará trabajando para con Cloir con la Filtración al domicilio
6		
7		