



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|------|--|-----------------|---|-------------------------------|--|---------------------|--|----|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | CARGO | | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jeronimo Gonzalez Gk. | | | Ck. Coordinador | | | 4961 | | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 21/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 22/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 23/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 24/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 25/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 26/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | 27/sep/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | 21/sep/2020 | Oaxaca. | | | B. Juarez Barrón | | | Entre Cda Oaxaca y la Cruz | | | | | |
| 2 | 22/sep/2020 | Oaxaca. | | | B. Juarez Barrón | | | Entre cda Oaxaca y la Cruz. | | | | | |
| 3 | 23/sep/2020 | Cerdo de tejada. | | | B. Juarez Barrón | | | Sobre el río | | | | | |
| 4 | 24/sep/2020 | Monte de las Cruces | | | B. Juarez Barrón | | | Entre Oaxaca y B. Juarez | | | | | |
| 5 | 25/sep/2020 | * S/A | | | * S/A | | | * S/A | | | | | |
| 6 | 26/sep/2020 | * S/A | | | * S/A | | | * S/A | | | | | |
| 7 | 27/sep/2020 | Monte de las Cruces | | | B. Juarez Barrón | | | Entre Av. Principal y tinajas | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------------|---|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 21/sep/2020 | Ruptura de tubo de conducción del Rebombco Oaxaca a el tanque Nido de Aguilas | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | 22/sep/2020 | Se reparo fuga en tubo de conducción 8" Ø (6m de tubo) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | 23/sep/2020 | Fuga en tubo de Distribución tubo 21" Ø | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | 24/sep/2020 | Fuga en tubo de distribución de 21" Ø | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------------|---------------------------------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | 25/sep/2020 | * Sin Anomalías | | | | |
| 6 | 26/sep/2020 | * Sin Anomalías | | | | |
| 7 | 27/sep/2020 | Se para rebombeo Oaxaca y Pozo Barrón | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------------|---|
| NO | FECHA | |
| 1 | 21/sep/2020 | Se trabajó todo el día quedando pendiente por no encontrarse la fuga. Se afecto solo una Calle Cda Oaxaca. |
| 2 | 22/sep/2020 | Se termino reparación de tubería de Conducción de 8" Ø quedando en verde el rebombeo Oaxaca. Sin afectación en la Zona. |
| 3 | 23/sep/2020 | Se reparo fuga de tubo de distribución sobre Lerdo de tejada 21" Ø no obiendo afectación en La Zona. |
| 4 | 24/sep/2020 | Se reparo fuga de tubo de distribución en monte de las cruces sin afectación en la zona. 21" Ø |
| 5 | 25/sep/2020 | S/A |
| 6 | 26/sep/2020 | S/A. |
| 7 | 27/sep/2020 | Se queda pendiente yuga para reparar el Lunes Sin afectar Zona |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Deronimo Gonzalez G. | | | Coordinador | | 21961 | | | | | 13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 5/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 6/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 7/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 8/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 9/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 10/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 11/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 10/oct/2020 | Alcayores | | | Mirador del | | | Entre paso de carreteras | | | | | |
| 7 | 11/oct/2020 | Alcayores | | | Conde | | | y Abeto | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-----------|---|---|-------------------------------------|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 10/oct/20 | Se Callo cuchilla en el Cortador de alta y no se trabajo el equipo | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 11/oct/20 | No se trabajo el equipo por bajo voltaje | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 10/oct/20 | Se paso reporte para la base |
| 7 | 10/oct/20 | Se reporto a la base |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|------|---|----|---|---------------------|--|---------------------|--|----|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jerónimo González Gtz | | | Coordinador | | 21961 | | | | | 13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 19/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 20/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 21/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 22/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 23/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 24/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | 25/oct/2020 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | 21/oct/2020 | Federico Lopez Caballero | | | Elsa Cordova | | | Entre Santana y | | | | | |
| 2 | 22/oct/2020 | Luis Gudino Mora | | | Elsa Cordova | | | Balcones de Santana | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------------|---|---|----|--|-------------------------------------|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 21/oct/2020 | Se callo la cuchilla del Cortador de Alta tención | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 22/oct/2020 | " " " " " | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 21/oct/2020 | Checar para que la restablezca CTE |
| 4 | 22/oct/2020 | Lo mas rapido posible. |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|------|---|-----------------|---|------------|--|----|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | CARGO | | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | | NO. DE COORDINACIÓN | | |
| Demianis Gonzalez G.L. | | | Coordinador | | | 21961 | | | | | 13 | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 12/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 13/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 14/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 15/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 16/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 17/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 18/oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|------------------|---|--|---|-------|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jerónimo Gonzalez Gtz | | | | Coordinador | | 21961 | | | | 13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 28/sep/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 29/sep/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 30/sep/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 1/Oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 2/Oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 3/Oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 4/Oct/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | COLONIA | | REFERENCIA | | | | | | | |
| 1 | 28/sep/2020 | Monte de las Cruces | | B. Juárez Barrón | | a un lado de la Aurrera | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30/sep/2020 | Carr. a Santana. | | Fco. I Madero | | Entre 1 ^{ra} y 2 ^{da} Cerrada. | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------------|---|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 28/sep/2020 | Se fractura tubería de 8" Ø línea de conducción | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 30/sep/2020 | Se requiere Instalar una valvula de 2" Ø para contención del agua y mejorar el suministro en la parte alta. en menos tiempo | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | 28/sep/2020 | Se llevo acabo la reparacion sin afectaciones en la zona. |
| 2 | | |
| 3 | 30/sep/2020 | Se comento con el arquitecto Ismael y Edgar Para su pronta Instalación |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------------|---|-----------------|---|------------|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Deronimo Gonzalez G | | | | Coordinador | | 21961 | | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 28 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 29 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 30 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 31 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 1 Ene 2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 2 Ene 2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 3 Ene 2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | CARGO | NO. DE EMPLEADO | FIRMA | NO. DE COORDINACIÓN |
| Jesús González G. | Coordinador | 2961 | <i>[Signature]</i> | C-13 |

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | |
|-----|-------------|---|---------|------|---|----|---|----|--|----|--|----|
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 21 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | 22 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | 23 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | 24 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | 25 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | 26 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | 27 Dic 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

| NO | FECHA | CALLE | COLONIA | REFERENCIA |
|----|-------|-------|---------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------------|---|-----------------|---|------------|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jerónimo Gonzalez | | | | Coordinador | | 21961 | | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 14/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 15/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 16/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 17/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 18/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 19/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 20/dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETENCIA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | CARGO | NO. DE EMPLEADO | FIRMA | NO. DE COORDINACIÓN |
| <i>Desosimo Gonzalez</i> | <i>Coordinador</i> | <i>21961</i> | <i>[Signature]</i> | <i>C-13</i> |

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | |
|-----|--------------------|---|---------|------|--|----|---|----|--|----|--|----|
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | <i>7/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | <i>8/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | <i>9/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | <i>10/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | <i>11/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | <i>12/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | <i>13/Dic/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

| NO | FECHA | CALLE | COLONIA | REFERENCIA |
|----|-------|-------|---------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------------|---|-----------------|---|------------|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jerónimo González | | | | Coordinador | | 21961 | | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 30/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 1/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 2/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 3/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 4/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 5/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 6/Dic/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | CARGO | NO. DE EMPLEADO | FIRMA | NO. DE COORDINACIÓN |
| <i>Jeronimo Gonzalez G</i> | <i>Coordinador</i> | <i>21961</i> | <i>[Signature]</i> | <i>C-13</i> |

FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA

| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | |
|-----|--------------------|---|---------|-------------------------------------|---|----|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----|
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | <i>23/Nov/2020</i> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | <i>24/Nov/2020</i> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | <i>25/Nov/2020</i> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | <i>26/Nov/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | <i>27/Nov/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | <i>28/Nov/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | <i>29/Nov/2020</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS

| NO | FECHA | CALLE | COLONIA | REFERENCIA |
|----|--------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | <i>23/Nov/2020</i> | <i>Comonfort</i> | <i>Barrón Centro</i> | <i>A un lado de Campo</i> |
| 2 | <i>24/Nov/2020</i> | <i>Comonfort</i> | <i>Barrón Centro</i> | <i>de Fútbol.</i> |
| 3 | <i>25/Nov/2020</i> | <i>Comonfort</i> | <i>Barrón Centro</i> | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|--------------------|--|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | <i>23/Nov/2020</i> | <i>Pozo con bomba tronada.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | <i>24/Nov/2020</i> | <i>Reparación de Pozo (Cambio de Bomba)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | <i>25/Nov/2020</i> | <i>Ajustes de gasto de agua y funcionamiento de Pozo</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|------------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | 23/10/2020 | Se checo con mantenimiento para la reparación del Pozo |
| 2 | 24/10/2020 | Se checo cambio de Bomba (Pozo Barrón) |
| 3 | 25/10/2020 | Se checo gasto con mantenimiento y funcionamiento correcto del Pozo Barrón |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)

| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | FIRMA | NO. DE COORDINACIÓN | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-----------------|--|---------------------|---|----|--|----|--|----|
| Jerónimo González González | | Coordinador | | 21961 | <i>[Signature]</i> | C-13 | | | | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 16/Nov/2020 | ✓ | | | | | | | | | | |
| 2 | 17/Nov/2020 | ✓ | | | | | | | | | | |
| 3 | 18/Nov/2020 | ✓ | | | | | | | | | | |
| 4 | 19/Nov/2020 | ✓ | | | | | | | | | | |
| 5 | 20/Nov/2020 | ✓ | | | | | | | | | | |
| 6 | 21/Nov/2020 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 7 | 22/Nov/2020 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | COLONIA | | REFERENCIA | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 21/Nov/2020 | Comonfortd | | Barrón Centro | | A un lado del Campo | | | | | | |
| 7 | 22/Nov/2020 | Comonfortd | | Barrón Centro | | A un lado del Campo | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | 21/10/2020 | Pozo con la bomba en mal Estado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 22/10/2020 | Bomba del Pozo quemada. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|------------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 21/10/2020 | Se reporta a subdirección y mantenimiento de Operación |
| 7 | 22/10/2020 | '' '' '' '' |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------------|---|-----------------|---|------------|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Jerónimo González Gtz | | | | Coordinador | | 21961 | | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 9/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 10/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 11/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 12/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 13/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 14/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 15/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | | COLONIA | | | REFERENCIA | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

| SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------|---------|--|------------|---|----|--|---------------------|--|----|--|
| NOMBRE DEL RESPONSABLE | | | CARGO | | NO. DE EMPLEADO | | FIRMA | | | NO. DE COORDINACIÓN | | | |
| Gerónimo González Gtz | | | Coordinador | | 21961 | | <i>[Signature]</i> | | | C-13 | | | |
| FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | FECHA | ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES) | | | CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS | | SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN. | | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN | | APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA | | |
| | | BUENO | REGULAR | MALO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 1 | 2/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2 | 3/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | 4/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 4 | 5/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 6/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | 7/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | 8/Nov/2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| NO | FECHA | CALLE | | COLONIA | | REFERENCIA | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

| NO | FECHA | OBSERVACIONES | EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA | | REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN. | |
|----|-------|---------------|---|----|--|----|
| | | | SI | NO | SI | NO |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

| TIPO DE SEGUIMIENTO | | |
|---------------------|-------|--|
| NO | FECHA | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |