



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
TIPO DE MAQUINARIA

EQUIPO: Camion Vector

MARCA: VAC-COIN

NO. DE SERIE: 2198448

NO ECONOMICO: SAR-17

NOMBRE DEL OPERADOR: Gustavo Calzada Duro

**RELACION DE MAQUINA**

FECHA	DIRECCION	TIPO DE TRABAJO	FIRMA DEL OPERADOR
16-12-2020	Rebombero Oaxaca	limpieza de tanque de agua	
17-12-2020	Rebombero Oaxaca	limpieza de tanque de agua	
18-12-2020	Tanque Vista Hermosa	limpieza de tanque de agua	
19-12-2020	Tanque Vista Hermosa	limpieza de tanque de agua	
21-12-2020	Col. Centro	limpieza de red de drenaje	
22-12-2020	Col. Centro	limpieza de red de drenaje	
23-12-2020	Tanque Vicente Guerrero	limpieza de tanque de agua	
24-12-2020	planta Javier	lavado de maquinaria	
26-12-2020	Tanque Vicente Guerrero 2	limpieza de tanque de agua	
28-12-2020	Tanque Vicente Guerrero	limpieza de tanque de agua	
29-12-2020	Centaros 3	limpieza de red de drenaje	
30-12-2020	Centaros 3	limpieza de red de drenaje	
31-12-2020	San Juan Tlilhuaca	limpieza de red de drenaje	
OBSERVACIONES			


FIRMA DEL RESPONSABLE

C. OSCAR PELCASTRE REYES  
FIRMA DEL SUBDIRECTOR






(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LAVADO A PRESION DEL TANQUE		
<b>CALLE:</b>		<b>COLONIA :</b>	REBOMBEO OAXACA
<b>FECHA:</b>	16 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LAVADO A PRESTION DEL TANQUE		
<b>CALLE:</b>		<b>COLONIA :</b>	REBOMBEO OAXACA
<b>FECHA:</b>	17 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LAVADO A PRESION DEL TANQUE		
<b>CALLE:</b>		<b>COLONIA :</b>	TANQUE VISTA HERMOSA
<b>FECHA:</b>	18 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LAVADO A PRESION DEL TANQUE		
<b>CALLE:</b>		<b>COLONIA :</b>	TANQUE VISTA HERMOSA
<b>FECHA:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
**OSCAR PELCASTRE REYES**  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

  
**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	AV 16 DE SEPTIEMBRE	<b>COLONIA :</b>	CENTRO
<b>FECHA:</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO	<b>FIRMA</b>	
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	AV 16 DE SEPTIEMBRE	<b>COLONIA :</b>	CENTRO
<b>FECHA:</b>	22 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR






(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	TANQUE 2	<b>COLONIA :</b>	VICENTE GUERRERO
<b>FECHA:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LAVADO DE MAQUINA		
<b>CALLE:</b>		<b>COLONIA :</b>	
<b>FECHA:</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
**OSCAR PELCASTRE REYES**  
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION


  
**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	TANQUE 2	<b>COLONIA :</b>	VICENTE GUERRERO
<b>FECHA:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
OSCAR PELCASTRE REYES


SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACION

  
EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	TANQUE 2	<b>COLONIA :</b>	VICENTE GUERRERO
<b>FECHA:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
**OSCAR PELCASTRE REYES**


SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR






(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	LAGO ALBERTO	<b>COLONIA :</b>	CANTAROS 3
<b>FECHA:</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO		<b>FIRMA</b> 
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

  
**OSCAR PELCASTRE REYES**  
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

  
**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR





(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	LAGO ALBERTO	<b>COLONIA :</b>	CANTAROS 3
<b>FECHA:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO	<b>FIRMA</b>	
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

**OSCAR PELCASTRE REYES**  
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR







(OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN  
**REPORTE DE MAQUINAS**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJO:</b>	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
<b>CALLE:</b>	ENCINOS	<b>COLONIA :</b>	SAN JUAN TLIHUACA
<b>FECHA:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2020	<b>HORAS DE TRABAJO:</b>	6 HORAS
<b>EQUIPO:</b>	CAMION TIPO VACTOR	<b>NO DE ECONOMICO:</b>	
<b>MARCA:</b>	VAC-CON	<b>NO. DE SERIE:</b>	2198448
<b>NOMBRE DEL OPERADOR</b>	GUSTAVO CALZADA DIEGO	<b>FIRMA</b>	
<b>ARRENDADORA:</b> CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES :**

Vo. Bo.

**OSCAR PELCASTRE REYES**  
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

**EDGAR MIGUEL BARRERA ARENAS**  
SUPERVISOR