



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
TIPO DE MAQUINARIA

EQUIPO: Camión tipo Vector

MARCA: VAC - CON

NO. DE SERIE: 2198448

NO ECONOMICO: 3AP-17

NOMBRE DEL OPERADOR: Gustavo Calzada Diego

BITACORA DE MAQUINA

FECHA	DIRECCION	TIPO DE TRABAJO	FIRMA DEL OPERADOR
01-08-2020	Lago Real, Colonia del Lago	limpieza y desazolve	<i>[Signature]</i>
03-08-2020	Av Pajaros	limpieza de drenaje	<i>[Signature]</i>
04-08-2020	Av Pajaros	limpieza de rejillas	<i>[Signature]</i>
05-08-2020	Calle Tucanes	limpieza de red principal	<i>[Signature]</i>
06-08-2020	calle Quetzales	limpieza de rejillas y drenaje	<i>[Signature]</i>
07-08-2020	Planta contornos III	limpieza de drenaje	<i>[Signature]</i>
08-08-2020	Lerdo de Tezaca	limpieza de rejillas y drenaje	<i>[Signature]</i>
10-08-2020	Lerdo de Tezaca	limpieza + desazolve de drenaje	<i>[Signature]</i>
11-08-2020	Lerdo de Tezaca	limpieza + desazolve de drenaje	<i>[Signature]</i>
12-08-2020	hasta donde le Curva	limpieza + lavado + apriete	<i>[Signature]</i>
13-08-2020	Mz-8, Colonial del lago	limpieza y desazolve de red de drenaje	<i>[Signature]</i>
14-08-2020	Mz-8, Colonial del lago	limpieza de drenaje	<i>[Signature]</i>
15-08-2020	Calle Casco Viejo	limpieza y desazolve de drenaje	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES			

[Signature]
ING. PEDRO HERNANDEZ TREJO
FIRMA DEL RESPONSABLE


[Signature]
C. OSCAR PELCASTRE REYES
FIRMA DEL SUBDIRECTOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	LAGO REAL	COLONIA :	LAGO
FECHA:	01/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :


Vc. Bc.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PÉDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	AV PAJAROS	COLONIA :	LA CURVA
FECHA:	03/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA 
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.


OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION


PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	AV PAJAROS	COLONIA :	VIA CORTA
FECHA:	04/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO	FIRMA	
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	TUCANES	COLONIA :	GRANJAS GUADALUPE
FECHA:	05/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO	FIRMA	
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TÉCNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	QUETZALES	COLONIA :	GRANJAS GUADALUPE
FECHA:	06/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :


Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	PLATA	COLONIA :	CANTAROS 3
FECHA:	07/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA 
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.



OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACION


PÉDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	LERDO DE TEJADA	COLONIA :	INDEPENDENCIA
FECHA:	08/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA 
ARRENDADORA:	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.		

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.


OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACION


PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	LERDO DE TEJADA	COLONIA :	INDEPENDENCIA
FECHA:	10/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	LERDO DE TEJADA	COLONIA :	LIBERTAD
FECHA:	11/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:		COLONIA :	LA CURVA
FECHA:	12/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :


Vc. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION



PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	MANZANA 8	COLONIA :	LAGO
FECHA:	13/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA 
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vc. Bo.


OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION



PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	MANZANA 8	COLONIA :	LAGO
FECHA:	14/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO	FIRMA	
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :


Vo. Bo.

OSCAR PELCASTRE REYES
SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR



(OPD SAPASNIR)
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
REPORTE DE MAQUINAS

DESCRIPCION DE TRABAJO:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE		
CALLE:	CORREGIDORA	COLONIA :	JIMENEZ CANTU
FECHA:	15/08/2020	HORAS DE TRABAJO:	6 HORAS
EQUIPO:	CAMION TIPO VACTOR	NO DE ECONOMICO:	
MARCA:	VAC-CON	NO. DE SERIE:	2198448
NOMBRE DEL OPERADOR	GUSTAVO CALZADA DIEGO		FIRMA 
ARRENDADORA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN S.A. DE C.V.			

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES :

Vo. Bo.


OSCAR PELCASTRE REYES

SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION


PEDRO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR