

Orden de Trabajo

Folio: Fecha:

No. de Reporte:

Instalación: Calle:

Número: Colonia:

Sector: Unidad V.:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Mantenimiento: Otro:

Estatus del Trabajos:

Trabajos Realizados:

Causa de la Falla:

PERSONAL DE LA CUADRILLA

Cuadrilla:	Núm.	Empleado	
<input type="text" value="Cuadrilla 1"/>	4310	MIRANDA ORDÓÑEZ FELIX	<input type="button" value="Elim"/>
	8876	MUÑIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	<input type="button" value="Elim"/>

CHECK LIST

1 Lubricación a los rodamientos	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
2 Limpieza de arrancador	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
3 Ajuste de tornillera	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
4 Limpieza de platinos de contenedores	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
5 Ajuste de reelevadores de tiempo y sobre carga	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
6 Revisión de cables	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
7 Revisión de lo electrico en caseta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
8 Revisión de alumbrado	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
9 Revisión de pintura	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
10 Monitoreo de niveles estatico y dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
11 Datos de operación (voltaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
12 Datos de operación (amparaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
13 Datos de operación (presión)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
14 Nivel estatico		

SI

15 Nivel dinamico

SI

Observaciones:

MATERIAL UTILIZADO

Material:

U. de Medida:

Cantidad:

Factura:

Vale:

De Fecha: dd/mm/aaaa

Observaciones:

ARCHIVO FOTOGRAFICO


Archivo: Ningún archivo seleccionado


Archivo Fotografico


Cons.	Archivo		
1	WhatsApp Image 2020-11-21 at 9.45.47 AM (3).jpeg	Muestra	Elim
2	WhatsApp Image 2020-11-21 at 9.45.47 AM (2).jpeg	Muestra	Elim
3	WhatsApp Image 2020-11-21 at 9.45.47 AM (1).jpeg	Muestra	Elim
4	WhatsApp Image 2020-11-21 at 9.45.47 AM.jpeg	Muestra	Elim

##

USROO







Orden de Trabajo

Folio: Fecha:

No. de Reporte:

Instalación: Calle:

Número: Colonia:

Sector: Unidad V.:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Mantenimiento: Otro:

Estatus del Trabajos:

Trabajos Realizados:

Causa de la Falla:

PERSONAL DE LA CUADRILLA

Cuadrilla:

Núm.	Empleado	
4310	MIRANDA ORDOÑEZ FELIX	<input type="button" value="Elim"/>
8876	MUÑIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	<input type="button" value="Elim"/>

CHECK LIST

1 Lubricación a los rodamientos	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
2 Limpieza de arrancador	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
3 Ajuste de tornillera	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
4 Limpieza de platinos de contenedores	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
5 Ajuste de reelevadores de tiempo y sobre carga	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
6 Revisión de cables	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
7 Revisión de lo electrico en caseta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
8 Revisión de alumbrado	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
9 Revisión de pintura	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
10 Monitoreo de niveles estatico y dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
11 Datos de operación (voltaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
12 Datos de operación (amparaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
13 Datos de operación (presión)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
14 Nivel estatico		

SI

15 Nivel dinamico

SI

Observaciones:

MATERIAL UTILIZADO

Material:

U. de Medida:

Cantidad:

Factura:

Vale:

De Fecha:

Observaciones:

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Archivo: Ningún archivo seleccionado

Archivo Fotografico

Cons.	Archivo		
1	WhatsApp Image 2020-11-24 at 9.44.29 AM.jpeg	Muestra	Elimi
2	WhatsApp Image 2020-11-24 at 2.36.43 PM.jpeg	Muestra	Elimi
3	WhatsApp Image 2020-11-24 at 2.37.01 PM.jpeg	Muestra	Elimi
4	WhatsApp Image 2020-11-24 at 2.37.20 PM.jpeg	Muestra	Elimi
5	WhatsApp Image 2020-11-24 at 9.14.03 PM.jpeg	Muestra	Elimi
6	WhatsApp Image 2020-11-24 at 9.14.03 PM (1).jpeg	Muestra	Elimi
7	WhatsApp Image 2020-11-24 at 9.14.03 PM (2).jpeg	Muestra	Elimi

##


USR0CM




capturada en moto g' power
moto a 7 pines









capturada en moto g⁷ power
moto g 7 power



capturada en moto g⁷ power
moto g 7 power

Orden de Trabajo

Folio:
Fecha:

No. de Reporte:

Instalación:
 Calle:

Número:
 Colonia:

Sector:
 Unidad V.:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Mantenimiento:
 Otro:

Estatus del Trabajos:

Trabajos Realizados:

Causa de la Falla:

PERSONAL DE LA CUADRILLA

Cuadrilla:

Núm.	Empleado	
4310	MIRANDA ORDOÑEZ FELIX	Elim
8876	MUÑIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Elim

CHECK LIST

1 Lubricación a los rodamientos	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
2 Limpieza de arrancador	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
3 Ajuste de tornillera	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
4 Limpieza de platinos de contenedores	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
5 Ajuste de reelevadores de tiempo y sobre carga	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
6 Revisión de cables	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
7 Revisión de lo electrico en caseta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
8 Revisión de alumbrado	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
9 Revisión de pintura	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
10 Monitoreo de niveles estatico y dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
11 Datos de operación (voltaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
12 Datos de operación (amparaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
13 Datos de operación (presión)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
14 Nivel estatico	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SI

15 Nivel dinamico

SI

Observaciones:

MATERIAL UTILIZADO

Material:

U. de Medida:

Cantidad:

Factura:

Vale:

De Fecha: dd/mm/aaaa

Observaciones:

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Archivo: Ningún archivo seleccionado

Archivo Fotografico			
Cons.	Archivo	Muestra	Eliminar
1	WhatsApp Image 2020-06-30 at 12.34.34 PM (1).jpeg	Muestra	Eliminar
2	WhatsApp Image 2020-06-30 at 12.34.34 PM (2).jpeg	Muestra	Eliminar
3	WhatsApp Image 2020-06-30 at 12.34.34 PM.jpeg	Muestra	Eliminar

##

USR0CM







Orden de Trabajo

Folio: Fecha:

No. de Reporte: Expediente:

Instalación: Calle:

Número: Colonia:

Sector: Unidad V.:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Mantenimiento: Otro:

Estatus del Trabajos:

Trabajos Realizados:

Causa de la Falla:

PERSONAL DE LA CUADRILLA

Cuadrilla:

Núm.	Empleado	
4310	MIRANDA ORDOÑEZ FELIX	<input type="button" value="Elimi"/>
8876	MUÑIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	<input type="button" value="Elimi"/>

CHECK LIST

1 Lubricación a los rodamientos	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
2 Limpieza de arrancador	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
3 Ajuste de tornillera	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
4 Limpieza de platinos de contenedores	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
5 Ajuste de reelevadores de tiempo y sobre carga	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
6 Revisión de cables	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
7 Revisión de lo electrico en caseta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
8 Revisión de alumbrado	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
9 Revisión de pintura	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
10 Monitoreo de niveles estatico y dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
11 Datos de operación (voltaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
12 Datos de operación (amparaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
13 Datos de operación (presión)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>
14 Nivel estatico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value=""/>

15 Nivel dinamico

SI ▾


Observaciones:

MATERIAL UTILIZADO

Material:

U. de Medida:

Factura:

De Fecha: 

Cantidad:

Vale:

 **Agregar**

Observaciones:

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Archivo: Ningún archivo seleccionado  **Agregar**

##

USR0CM



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REQUISICION

MNR
FECHA DE ELABORACION
2020
31/05/2020

FOLIO INTERNO DEL AREA:

FOLIO DE PRESUPUESTO

FECHA DE FOLIO PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION
15/05/2020

DEPENDENCIA SOLICITANTE OPERACION HIDRAULICA DEPENDENCIA GENERAL C:00	DEPARTAMENTO SOLICITANTE TECNICA DE OPERACION DEPENDENCIA AUXILIAR:220	CLASIFICACION DEL GASTO GASTO FIJO FONDO FIJO	REQUISICION <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> OTRO
---	--	---	--

FINALIDAD 02	FUNCION 02	SUBFUNCION 03	PROGRAMA 01	SUBPROGRAMA 02	PROYECTO: 06	FUENTE DE FINANCIACION 110101
-----------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------------------------

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6139	1	E48-SERVICIO	MANIOBRAS DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 200HP	\$15,600.00	\$15,600.00
6139	1	E48-SERVICIO	FABRICACION DE MUJEA DE EMPALME, INCLUYE MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU FABRICACION	\$3,900.00	\$3,900.00
6139	1	E48-SERVICIO	MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 200 HP TRABAJO REALIZADO EN EL POZO SANTA ANITA LA BOLSA II, EN NICOLAS ROMERO.	\$16,900.00	\$16,900.00
SUBTOTAL					\$ 36,400.00
NA					\$ 5,824.00
TOTAL					\$ 42,224.00

CONCEPTO: MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO SANTA ANITA LA BOLSA II, EN NICOLAS ROMERO.

C. OSCAR PELCAS DE RIVEROS
SUBDIRECCION DE TECNICA DE OPERACION

MNR

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. BRISA ALEY PANAQUA HERRANDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO TECNICA DE OPERACION

C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
CONTROL PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

Orden de Trabajo

Folio:
 Fecha:

No. de Reporte:

Instalación:
 Calle:

Número:
 Colonia:

Sector:
 Unidad V.:

TIPO DE MANTENIMIENTO

Tipo de Mantenimiento:
 Otro:

Estatus del Trabajos:

Trabajos Realizados:

Causa de la Falla:

PERSONAL DE LA CUADRILLA

Cuadrilla:

Núm.	Empleado	
4310	MIRANDA ORDOÑEZ FELIX	Elimi
8876	MUÑIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Elimi

CHECK LIST

1 Lubricación a los rodamientos	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
2 Limpieza de arrancador	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
3 Ajuste de tornillera	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
4 Limpieza de platinos de contenedores	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
5 Ajuste de reelevadores de tiempo y sobre carga	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
6 Revisión de cables	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
7 Revisión de lo electrico en caseta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
8 Revisión de alumbrado	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
9 Revisión de pintura	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
10 Monitoreo de niveles estatico y dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
11 Datos de operación (voltaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
12 Datos de operación (amparaje)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
13 Datos de operación (presión)	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
14 Nivel estatico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>
15 Nivel dinamico	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text"/>



Observaciones:

MATERIAL UTILIZADO

Material:

U. de Medida: Cantidad:

Factura: Vale:

De Fecha: dd/mm/aaa:  

Observaciones:

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Archivo: Ningún archivo seleccionado 

Archivo Fotografico			
Cons.	Archivo		
1	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.57 PM (1).jpeg	Muestra	Elimi
2	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.57 PM.jpeg	Muestra	Elimi
3	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.57 PM.jpeg	Muestra	Elimi
5	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.56 PM (2).jpeg	Muestra	Elimi
6	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.56 PM (1).jpeg	Muestra	Elimi
7	WhatsApp image 2020-09-02 at 4.22.56 PM.jpeg	Muestra	Elimi
8	WhatsApp Image 2020-09-02 at 4.22.56 PM.jpeg	Muestra	Elimi

##

USR00M



MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REQUISICIÓN



FOLIO INTERNO DEL ÁREA 148	FOLIO DE PRESUPUESTO	FECHA DE FOLIO PRESUPUESTAL	FECHA DE ELABORACIÓN 19/08/2020
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------------

DEPENDENCIA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL GASTO GASTO FIJO	REQUISICIÓN	SERVICIOS
DEPENDENCIA GENERAL: C00	DEPENDENCIA AUXILIAR: C00	FONDO FIJO	OBRA	OTRO

FINALIDAD 02	FUNCIÓN 02	SUBFUNCIÓN 03	PROGRAMA 01	SUBPROGRAMA 02	PROYECTO 05	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101
-----------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------------------------

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6139	1.00	PZ	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 600 VOLTS POR 100 AMPERES MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00
				SUBTOTAL:	\$0.00
				IVA:	\$0.00
				TOTAL:	\$0.00

DESCRIPCIÓN: (URGENTE) CAMBIO DE INTERRUPTOR EN TANQUE ELEVADO DE BULEVARES DEL LAGO

Mobilizar Pasos Técnicos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO




C. BELCASTRE PRESIDENTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN




C. TERESA GONZÁLEZ VALDÉZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. EDUARDO GUTIÉRREZ GARCÍA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN
ENLACE ADMINISTRATIVO








capturada en moto g7 power
moto g 7 power



capturada en moto g7 power
moto g 7 power



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 9-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO PROGRESO INDUSTRIAL
 DIRECCIÓN:

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		220, 221, 222
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		68, 65, 67
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		12.900 KG
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES PINTURA GENERAL, HERRERIA ZAGUAN, BAÑO COMPLETO NO HAY

FELIX MIRANDA OROPEZ / Carlos A. Moriz NDZ.
 ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CARRETERA VILLA DEL CARBON S/N, COLONIA PROGRESO
INDUSTRIAL

03/02/2020


REBOMBEO PROGRESO



CARRETERA VILLA DEL CARBON S/N, COLONIA PROGRESO
INDUSTRIAL

03/02/2020

REBOMBEO PROGRESO





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 16-Enero-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Planta Tratadora Javer
 DIRECCIÓN:

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS			
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA		X	
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		Faltan 4 focos
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		Requiere mantenimiento general
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		427, 428, 427
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		16, 15, 16
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		0.5 Kg
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES 40 mts. de cable para instalación de sistemas de cloración y 2 contactos

Felix Miranda Ordóñez / Carlos A. Muñoz Citz

ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE RINCONADA DE SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO RINCONADA LAGO DE GUADALUPE.

03/02/2020

PLANTA JAVER




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE RINCONADA DE SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO
RINCONADA LAGO DE GUADALUPE.

03/02/2020

PLANTA JAVER





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 9-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO MINAS

DIRECCIÓN: CAMINO A LA MINA COL. PROGRESO INDUSTRIAL.

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		476, 477, 474
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		273, 276, 274
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		12.500 KG
14	NIVEL ESTATICO	✓		33.2 MTS
15	NIVEL DINAMICO	✓		113 MTS

OBSERVACIONES PINTURA GENERAL, HERBERIA ZAGUAN

FELIX MIRANDA ORDOÑEZ / Carlos A. Muñoz MDZ

ELABORÓ
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
NOMBRE Y FIRMA





SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CAMINO A LA MINA S/N, COLONIA PROGRESO INDUSTRIAL.


03/02/2020

POZO MINAS



CAMINO A LA MINA S/N, COLONIA PROGRESO INDUSTRIAL.	03/02/2020
--	------------

POZO MINAS





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 7-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO SIMONEZ CANTU

DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS	✓		
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES		X	ESTAN DIRECTOS
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA		X	ESTAN DIRECTOS
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		NO SIRVE
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES: INSTALAR MANOMETRO DE GLICERINA O A 7 KG/CM², REPARACION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO 75 HP (MOTOR, BOMBA, ARRANCADORES, E INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 220 VOLTS POR 400 AMPERS), CAMBIAR TODO EL EQUIPO DE 220 A 440 INGRESANDO TRANSFORMADOR, VALVULA DE CONTRA GOLPE DE ARIETE Y DE COMPUERTA DE 4" CON TORNILLERIA Y EMPAQUES.

FELIX MIRANDA ORDOÑEZ / Carlos A. MORALES MDZ

ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO (OPD SAPASNIR)




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE LAZARO CARDENAS S/N, COLONIA JORGE JIMENEZ CANTU

03/02/2020

REBOMBEO JIMENEZ CANTU





SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE LAZARO CARDENAS S/N, COLONIA JORGE JIMENEZ
CANTU

03/02/2020

REBOMBEO JIMENEZ CANTU





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 20-enero-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Pozo vidrio
 DIRECCIÓN: Lazaro y camino a la carreras

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		418, 418, 418
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		72, 70, 72
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		
14	NIVEL ESTATICO	✓		149.96 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		183 mts

OBSERVACIONES Cambio de arrancador atención reducida mod. K 981 de 440 volts y 150 hp, pintura en general manometro de glicerina de 0 a 21 kg/cm², dos valvulas de expulsión de aire 2", dos valvulas de compuerta rosca 2" de bronce.

Firma
 Felix Miranda Ordóñez / Carlos A. Muñoz Adz
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ. CAMINO ALAS CARRERAS
SAN JOSE EL VIDRIO LA BIZNAGA

03/02/2020



POZO EL VIDRIO LA VIZNAGA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ. CAMINO ALAS CARRERAS SAN JOSE EL VIDRIO LA BIZNAGA	03/02/2020
---	-------------------

POZO EL VIDRIO LA VIZNAGA





ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 20-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO-VIDRIO (NUEVO)
 DIRECCION: CALLE ESTADO DE MEXICO S/N COL. SAN MIGUEL

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACION A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISION DE CABLES	✓		
7	REVISION DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISION DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISION DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACION (VOLTAJE)	✓		433, 430, 429
12	DATOS DE OPERACION (AMPARAJE)	✓		175, 170, 169
13	DATOS DE OPERACION (PRECION)	✓		9.200 KG
14	NIVEL ESTATICO	✓		150 MTS
15	NIVEL DINAMICO	✓		166 MTS

OBSERVACIONES: INSTALAR SISTEMA DE CLORACION, 4 ATRAQUES, CAMBIAR CABLE INTERRUPTOR GENERAL A ARRANCADOR 15 MTS OO YA QUE EL QUE TIENE SE CALIENTA, 1 CONTACTO, 2 APAGADORES SECCILLOS

FELIX MIRABÓN OCHOA / CNLOS A NÚMIL HDZ
 ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

 VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO (OPD SAPASNIR)




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

AV. MORELOS ESQ. ESTADO DE MEXICO

03/02/2020

POZO EL VIDRIO NUEVO







AV. MORELOS ESQ. ESTADO DE MEXICO

03/02/2020

POZO EL VIDRIO NUEVO





ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 20 - ENERO - 2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO SAN ILDEFONSO

DIRECCION:

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACION A LOS RODAMIENTOS	✓		
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISION DE CABLES	✓		
7	REVISION DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISION DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISION DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACION (VOLTAJE)	✓		464, 466, 463
12	DATOS DE OPERACION (AMPARAJE)	✓		129, 122, 122
13	DATOS DE OPERACION (PRECION)	✓		6.250 KG.
14	NIVEL ESTATICO	✓		39.70 MTS
15	NIVEL DINAMICO	✓		98 MTS

OBSERVACIONES: CONECTAR SISTEMA ELECTRICO TRANSFORMADOR Y CAMBIO DE ARRANCADOR NUEVO SIEMENS.

FELIX MIRANDA OCHOA / CARLOS ANTONIO MOZ

ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE ZACATECAS S/N, COLONIA SAN ILDEFONSO.

03/02/2020

POZO SAN ILDEFONSO





SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE ZACATECAS S/N, COLONIA SAN ILDEFONSO.

03/02/2020

POZO SAN ILDEFONSO





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 7-FEBRERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO CAJITAS I
 DIRECCIÓN: CAJITAS NACIONAL S/N FRACCIONAMIENTO CAJITAS I

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		455, 454, 455
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		108, 108, 112
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		CAIDA LIBRE.
14	NIVEL ESTATICO	✓		
15	NIVEL DINAMICO	✓		

OBSERVACIONES PINTURA EN GENERAL.

Felix MORALES ORDOÑEZ / Carlos A. MANÍZ MDZ

ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CANTARO NACIONAL, FRACCIONAMIENTO CANTAROS 1

03/02/2020


POZO CANTAROS I




CANTARO NACIONAL, FRACCIONAMIENTO CANTAROS 1

03/02/2020

POZO CANTAROS I





ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 16 - Enero - 2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Pozo combros del sol
 DIRECCION: Lago Castilla S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACION A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISION DE CABLES	✓		
7	REVISION DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISION DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISION DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACION (VOLTAJE)	✓		433, 432, 433
12	DATOS DE OPERACION (AMPARAJE)	✓		94, 94, 93
13	DATOS DE OPERACION (PRECION)	✓		4,900 kg
14	NIVEL ESTATICO	✓		34.11 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		103 mts

OBSERVACIONES Medidor tiro tipo propela 4", llave de globo de 1", baño para caseta y sustitución de ziguan

Felix Miranda Ordóñez / Carlos A. Muñoz Htz
 ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE LAGO CASTILLA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL

03/02/2020


POZO CUMBRES DEL SOL



CALLE LAGO CASTILLA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL

03/02/2020

POZO CUMBRES DEL SOL





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 14-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO PERITAS
 DIRECCIÓN: CERRADA 12 DE DICIEMBRE ESA. PABLONGACION SOAREZ.

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		420, 420, 419
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		64, 63, 63
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		3,900 kg
14	NIVEL ESTATICO	✓		35 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		55 mts

OBSERVACIONES cambio de manometro de glicerina de 0 a 7 kg/cm³, reparación de bomba des stock 60 hp

Felix Miranda Ordóñez / Carlos A. Muñoz Hdz
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO
(OPD SAPASNIR)



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE 12 DE DICIEMBRE, COLONIA HIMNO NACIONAL

03/02/2020

POZO PERITAS






CALLE 12 DE DICIEMBRE, COLONIA HIMNO NACIONAL

03/02/2020

POZO PERITAS





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 14-Enero-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO La Joya
 DIRECCIÓN: Prolongación Juárez S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS	✓		
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		451, 452, 451
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		114, 113 113
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		3,800 kg
14	NIVEL ESTATICO	✓		30 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		62 mts

OBSERVACIONES Manometro de glicerina de 0 a 7 kilogramos por centimetro cúbico

Felix Mirando Ordoñez / Carlos A. Muñoz Hdz
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

PROLONGACION JUAREZ S/N, COLONIA HIMNO NACIONAL	03/02/2020
---	------------


POZO LA JOYA




PROLONGACION JUAREZ S/N, COLONIA HIMNO NACIONAL

03/02/2020

POZO LA JOYA





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 13-Enero-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Pozo Universidad
 DIRECCIÓN: Prolongación Emiliaba Zapata S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		429, 430, 427
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		216, 216, 209
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		13 Kg
14	NIVEL ESTATICO	✓		42 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		87 mts

OBSERVACIONES Pintura general

Felix
 Felix Miranda Ordóñez / Carlos A Muñoz Hdz
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CERRADA SIN NOMBRE, COLONIA 22 DE FEBRERO

03/02/2020

POZO UNIVERSIDAD







CERRADA SIN NOMBRE, COLONIA 22 DE FEBRERO

03/02/2020

POZO UNIVERSIDAD





ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 16-enero-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Rebombeo Javier
 DIRECCION: Av. Texcoco SIN

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACION A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISION DE CABLES	✓		
7	REVISION DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISION DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISION DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACION (VOLTAJE)	✓		441, 441, 438
12	DATOS DE OPERACION (AMPARAJE)	✓		8.5, 7.6, 8.1
13	DATOS DE OPERACION (PRECION)	✓		3,200 kg
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES Interruptor termomagnético de 600 volts
100 amper

Felix Miranda Ordóñez / Carlos A. Moniz Hdz
 ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE LAGO TEXCOCO, FRACCIONAMIENTO RINCONADA LAGO
DE GUADALUPE

03/02/2020

REBOMBEO JAVER







CALLE LAGO TEXCOCO, FRACCIONAMIENTO RINCONADA LAGO
DE GUADALUPE

03/02/2020

REBOMBEO JAVER





ORGANISMO PUBLICO DESENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 16-ENE-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO CUMBRES DEL SOL
 DIRECCION:

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACION A LOS RODAMIENTOS	/		
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	/		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	/		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	/		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	/		
6	REVISION DE CABLES	/		
7	REVISION DE LO ELECTRICO EN CASETA	/		
8	REVISION DE ALUMBRADO	/		
9	REVISION DE PINTURA	/		
10	ALUMBRADO	/		
11	DATOS DE OPERACION (VOLTAJE)	/		455, 450, 453
12	DATOS DE OPERACION (AMPARAJE)	/		45, 44, 45
13	DATOS DE OPERACION (PRECION)		X	
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	


OBSERVACIONES HACER BAO URGENTE, REPARACION DE BOMBAS SELLOS MECANICOS A BOMBAS HORIZONTALES 30HP, 2 MANOMETROS DE GLICERINA DE 0 A 7 KG/cm²

FELIX MIRANDA OCHOA / CNIBS A. NORIEGA MDZ

ELABORO
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 11-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO BOULEVARES DEL LAGO

DIRECCIÓN:

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA		X	
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO		X	
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		220, 222, 225
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		35, 34, 35
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)		X	
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES PINTURA EN GENERAL.

FELIX MIRANDA OROPEZA / Carlos A. Muñoz HDZ

ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CIRCUITOS DE LOS GALLOS S/N BULEVARES DEL LAGO


03/02/2020


REBOMBEO BULEVARES DEL LAGO



CIRCUITOS DE LOS GALLOS S/N BULEVARES DEL LAGO	03/02/2020
--	------------

REBOMBEO BULEVARES DEL LAGO





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 11-FEBRO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO GUADALUPE DEL LAGO
DIRECCIÓN: HERMELEGILDO GOMEZ S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		425, 428, 425
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		10, 11, 11
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)		X	
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES PINTURA EN GENERAL

FELIX MIRANDA ORDOÑEZ / Carlos A. Mónica HDZ

ELABORÓ
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE HERMENEGILDO GOMEZ S/N

03/02/2020


REBOMBEO GUADALUPANO DEL LAGO




CALLE HERMENEGILDO GOMEZ S/N

03/02/2020

REBOMBEO GUADALUPANO DEL LAGO





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 11-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO CAMPESTRE LIBERACION I
 DIRECCIÓN: CALLE NARANJOS SIN.

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		476, 486, 473
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		76, 78, 95
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		0.5 KG
14	NIVEL ESTATICO	✓		165.00 MTS
15	NIVEL DINAMICO	✓		188.50 MTS

OBSERVACIONES PINTURA EN GENERAL, REUBICACION DE CASETA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.


 FELIX MIRANDA OSORIOZ / CARLOS A.  MIRAMIR NDZ.
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA





SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE NARANJOS ESQ. ROBLES, COLONIA CAMPESTRE
LIBERACION.

03/02/2020

POZO CAMPESTRE LIBERACION I






SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE NARANJOS ESQ. ROBLES, COLONIA CAMPESTRE
LIBERACION.

03/02/2020

POZO CAMPESTRE LIBERACION I





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 11-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: REBOMBEO UNIVERSIDAD
 DIRECCIÓN: 22 DE FEBRERO ESQ MZA #10

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS	✓		
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		207, 209, 209
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		18.8, 17.3, 18
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)		X	
14	NIVEL ESTATICO		X	
15	NIVEL DINAMICO		X	

OBSERVACIONES: INSTALAR DRENASE A CASETA 10MTS, CONECCION DE TANQUE ELEVADO A LINEA DE CONDUCCION 4" (MATERIAL REDUCCION DE 8" A 4", T 4", 2 COPLES 4", 4 METROS TURBO 4", 2 COIDOS 45 GRADOS 4", JOEGO DE WC, 1 EXTREMIDAD ESPIGA 8"

FELIX MIRANDA OROÑEZ / CNLOS A MUÑIZ ADZ.
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO
(OPD SAPASNIR)




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

AV. EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA 22 DE FEBRERO

03/02/2020

TANQUE Y REBOMBEO UNIVERSIDAD



AV. EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA 22 DE FEBRERO

03/02/2020

TANQUE Y REBOMBEO UNIVERSIDAD





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 20 enero 2021

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: Pozo Loma de la Cruz
 DIRECCIÓN: prolongación san Judas Tadeo

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		424,430,424
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		76,80,79
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		
14	NIVEL ESTATICO	✓		53.8 mts
15	NIVEL DINAMICO	✓		138 mts

OBSERVACIONES cambio de caseta, pintura en general, herreria (zahuan), manometro de glicerina de 0 a 21 kg/cm² valvula contragolpe de ariete 4"

Felix Muñaca Octavio / Carlos A. Muñoz Gtz.
 ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

CALLE SAN JUDAS TADEO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ.

03/02/2020



POZO LOMA DE LA CRUZ



CALLE SAN JUDAS TADEO, COLONIA LOMA DE LA CRUZ.

03/02/2020

POZO LOMA DE LA CRUZ





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO
 OPD SAPASNIR



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA POZOS, TANQUES Y REBOMBEO

FECHA: 21-ENERO-2020

NOMBRE DE POZO, TANQUE O REBOMBEO: POZO-VICENTE GUERRERO
 DIRECCIÓN: AV. TLILAN S/N

No.	TIPO DE TRABAJO	SI	N/A	OBSERVACIONES
1	LUBRICACIÓN A LOS RODAMIENTOS		X	
2	LIMPIEZA DE ARRANCADOR	✓		
3	AJUSTE DE TORNILLERIA	✓		
4	LIMPIEZA DE PLATINOS DE CONTACTORES	✓		
5	AJUSTE DE RELEVADORES DE TIEMPO Y SOBRE CARGA	✓		
6	REVISIÓN DE CABLES	✓		
7	REVISIÓN DE LO ELECTRICO EN CASETA	✓		
8	REVISIÓN DE ALUMBRADO	✓		
9	REVISIÓN DE PINTURA	✓		
10	ALUMBRADO	✓		
11	DATOS DE OPERACIÓN (VOLTAJE)	✓		440, 437, 433
12	DATOS DE OPERACIÓN (AMPARAJE)	✓		212, 204, 217
13	DATOS DE OPERACIÓN (PRECION)	✓		8,400 KG
14	NIVEL ESTATICO	✓		
15	NIVEL DINAMICO	✓		

OBSERVACIONES CAMBIAR CABLE DE INTERRUPTOR A ARRANCADOR. THW 350 KSMML
 90° 600 VOLTS.

FELIX MIRANDA CORDERO / Carlos A. Muñoz HDZ.

ELABORÓ
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
 NOMBRE Y FIRMA



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO
(OPD SAPASNIR)




SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACION

AV. TLILAN S/N, COLONIA VICENTE GUERRERO.

03/02/2020

POZO VICENTE GUERRERO



AV. TLILAN S/N, COLONIA VICENTE GUERRERO.

03/02/2020

POZO VICENTE GUERRERO

