



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN			
Odilon Vargas			Coordinador						C-3			
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERÍAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	05-10-20		✓		✓		✓	✓	✓		✓	
2	06-10-20		✓		✓			✓	✓		✓	
3	07-10-20		✓		✓			✓	✓		✓	
4	08-10-20		✓		✓			✓	✓		✓	
5	09-10-20		✓		✓			✓	✓		✓	
6												
7												
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1	05-10-20	Suministro de agua regular	✓			
2	06-10-20	No hubo aga	✓			
3	07-10-20	No hubo aga	✓			
4	08-10-20	No Hay agua	✓			
	09-10-20	No Hay agua	✓			

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO			NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	10-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
2	12-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
3	13-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
4	14-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
5	15-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
6	16-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
7	17-10-20		✓		✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1	18-10-20											
2	19-10-20											
3												
4												
5												
6												
7												

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1	10-10-20	Ubo poca agua	✓			
2	12-10-20	ubo poca agua	✓			
3	13-10-20	no ubo agua de cudsamala	✓			
4	14-10-20	no ubo agua de cudsamala	✓			
4	15-10-20	no ubo agua de cudsamala	✓			

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5	16	no ubo agua de cudsamalg	✓			
6	17	no ubo agua de cudsamalg	✓			
7	18	no ubo agua de cudsamalg	✓			

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Adilón Vargas chavez			Coordinador		4511		<i>[Firma]</i>			3		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	21-09-2020		✓		✓		✓		✓		✓	
2	22-09-2020		✓		✓		✓		✓		✓	
3	23-09-2020		✓			✓		✓		✓		✓
4	24-09-2020		✓		✓		✓		✓		✓	
5	25-09-2020		✓			✓		✓		✓		✓
6	26-09-2020		✓		✓		✓		✓		✓	
7	27-09-2020		✓		✓		✓		✓		✓	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO.	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3	23-09-2020	no hubo suministro de agua por parte de Coutzomala desde 6:00 a.m. Toda la zona				
4	25-09-2020	no hubo suministro de agua por parte de Coutzomala desde 5:30 a.m. Toda la zona				

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		