



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)												
NOMBRE DEL RESPONSABLE			CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA			NO. DE COORDINACIÓN		
Donato Gonzalo Vildoz			Coordinador		8367					11		
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA												
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULEO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	28 septiembre		/		/				/		/	
2	29 octubre		/		/				/		/	
3	30 sep		/		/				/		/	
4	01 oct		/		/				/		/	
5	02 oct		/		/				/		/	
6	03 oct		/		/				/		/	
7	04 oct		/		/				/		/	
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS												
NO	FECHA	CALLE			COLONIA			REFERENCIA				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
1						
2						
3						
4						

NO	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.	
			SI	NO	SI	NO
5						
6						
7						

TIPO DE SEGUIMIENTO		
NO	FECHA	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO (OPD SAPASNIR)  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN



**SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)**

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN			
Eduardo Gonzalez Valdez		Coordinador		8367				11			
ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (PROLUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)		FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA		CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN		APERTURA DE VALVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
NO.	FECHA	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7-30 phudera		/		/		/		/		
2	14- Septiembre		/		/		/		/		
3											
4											
5											
EN CASO DE DETECTAR ANOMALIAS LLENAR DATOS											
NO.	FECHA	CALLE		COLONIA	REFERENCIA						
1											
2											
3											
4											
5											
NO.	FECHA	OBSERVACIONES				EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.			
1						SI		NO		SI	
2						SI		NO		SI	
3						SI		NO		SI	
4						SI		NO		SI	
5						SI		NO		SI	



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO		NO. DE EMPLEADO		FIRMA		NO. DE COORDINACIÓN			
SUPERVISIÓN HIDRAULICA (CHECK LIST)											
FECHA Y DATOS DE LA ZONA SUPERVISADA											
NO.	FECHA	ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE (POLIDUCTO O MANGUERA PARA TOMAS, TUBERIAS HIDRAULICAS, VALVULAS Y/O PIEZAS ESPECIALES)			CUMPLIMIENTO DE HORARIOS EN EL VALVULO, PARA LOS TANDEOS		SUMINISTRO CORRECTO A LAS ZONAS, SEGÚN EL PLAN.		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA INSTALACIÓN	APERTURA DE VÁLVULAS GENERALES EN TANQUES, EN TIEMPO Y FORMA	
		BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
1											
2											
3											
4											
5											
EN CASO DE DETECTAR ANOMALÍAS LLENAR DATOS											
NO.	FECHA	CALLE	COLONIA	REFERENCIA							
1											
2											
3											
4											
5											
NO.	FECHA	OBSERVACIONES	EL COORDINADOR DE ZONA DA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MISMA SEGÚN COMPETA		REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU DEBIDA ATENCIÓN.						
1			SI	NO	SI	NO					
2											
3											
4											
5											